

*** Ponuka aktualizovaná : Jún 2009**
Pre vyžiadanie cien kontaktujte fy Ecotest, s.r.o.

Váhy pre stanovenie vlhkosti a sušiny fy Denver Instrument / Sartorius*

* fy Denver Instrument je dcérskou firmou fy Sartorius,
váhy IR sú vyrábané vo fy Sartorius

Sušinové váhy IR 120 - profesionálne sušinové váhy s tla iar ou

- sušinové váhy s **novým typom keramického IR žiari a** s rovnomerným ohrevom, ktorý umož ňuje rýchle a reprodukovate né merania
- váhy majú **automaticky zasúvate ný kryt** pre zvýšenie reprodukovate nosti navažovania
- 4 spôsoby ohrevu : štandardný, rýchly, s definovaným rastom teploty a s 3 rôznymi teplotami v jednom programe
- 3 spôsoby automatického ukon enie sušenia :
 - dosiahnutím konštantnej hmotnosti - váhy vypo ítajú inflexný bod krivky hmotnos / as
 - dosiahnutím min. úbytku hmotnosti za asovú jednotku, úbytok i as sú nastavite né užívate om
 - uplynutím nastaveného asu sušenia
- možnos nastavenia „standby“, teploty na ktorú sa ohrievajú váhy v ase ke neprebieha sušenie
- automatická kalibrácia váhy so zabudovaným závažím
- pamä pre 100 metód sušenia a 9.999 výsledkov so štatistickými výpo tami
- **zabudovaná tla iare** pre dokumentáciu meraní pod a SLP a RS 232 pre komunikáciu s PC, tla iare používa oby ajný (nie termálny papier)
- teplotný rozsah 30 - 210 °C, nastavite ný po 1 °C
- váživos 120 g, rozlíšenie 1 mg alebo 0,01 % a 0,001 % vlhkosti / sušiny
- reprodukovate nos merania : 1 g vzorka : +/- 0,1 %, 5 g vzorka : +/- 0,02 %
- cena v ítane tla iarne a 80 ks hliníkových misiek



Sušinové váhy IR 60 - štandardné sušínové váhy

- sušínové váhy s **novým typom keramického IR žiari a** s rovnomerným ohrevom, ktorý umožňuje rýchle a reprodukovateľné merania
- 3 spôsoby automatického ukončenia sušenia :
 - dosiahnutím konštantnej hmotnosti ako min. úbytku hmotnosti za 24 sekúnd urobeného váhami
 - dosiahnutím min. úbytku hmotnosti za 24 sek, úbytok je nastaviteľný užívateľom
 - uplynutím nastaveného času sušenia
- možnosť nastavenia „standby“, teploty na ktorú sa ohrievajú váhy v čase keď neprebíha sušenie
- pamäť pre 5 metód sušenia
- RS 232 pre komunikáciu s PC alebo tlačiarou
- externá tlačiareň (príslušenstvo) pre tlač výsledkov podľa SLP
- teplotný rozsah 30 - 210 °C, nastaviteľný po 1 °C
- váživosť 60 g, rozlíšenie 1 mg alebo 0,01 % vlhkosti / sušiny
- reprodukovateľnosť merania :
 - 1 g vzorka : +/- 0,2 %, 5 g vzorka : +/- 0,05 %
- cena vrátane 80 ks hliníkových misiek



Sušinové váhy IR 35 - základné sušínové váhy

- základné váhy s kruhovým **infra červeným žiarením**
- 2 spôsoby automatického ukončenia sušenia :
 - dosiahnutím konštantnej hmotnosti ako min. úbytku hmotnosti urobeného váhami
 - uplynutím nastaveného času sušenia
- váhy nemajú pamäť pre metódy, sú vhodné tam, kde sa analyzuje opakovane tá istá vzorka
- RS 232 pre komunikáciu s PC alebo tlačiarou
- externá tlačiareň (príslušenstvo) pre tlač výsledkov podľa SLP
- teplotný rozsah 40 - 160 °C, nastaviteľný po 1 °C
- váživosť 35 g, rozlíšenie 1 mg alebo 0,01 % vlhkosti / sušiny
- reprodukovateľnosť merania :
 - 1 g vzorka : +/- 0,2 %, 5 g vzorka : +/- 0,05 %
- cena vrátane 80 ks hliníkových misiek



Príslušenstvo

- 80 ks hliníkových misiek pre vzorku, . 900274-1
- 80 ks podložiek zo sklenených vlákien pre tekuté a pastovité vzorky, . 900298-1
- externá tlačiareň pre tlač výsledkov pre IR 60 a IR 35, . 901042-1

